

本体ソフトウェアのアップデート

本体背面のシリアル番号を確認してください。

下記に該当する製品は本体ソフトウェアのアップデートが必要となります。

S/N : 23-07-8000 以前の製品

(年-月-個体番号です。上記は、23年7月の8000番目製造)



(表記例)

本体ソフトウェアアップデート手順①




最新版をダウンロードしてアップデート

歯車マークを押してアプリのバージョンを確認

「APPバージョン 217」以降

本体ソフトウェアアップデート手順②




「version: mac: 羅列数字」が表示されるのを確認する

この状態は、「アプリは最新／本体ソフトは古い」状態です。

更新をクリック



本体ソフトウェアアップデート手順③



wifiマークの「点灯状態」を確認


青丸を軽くタッチしてwifiマークを一旦「消灯状態」へ

再度、wifiマークを軽くタッチすると
「3回点滅して点灯状態」へ

そのまま、3分ほど放置

(本体ソフトウェアが自動でアップデートされます)

本体ソフトウェアアップデート手順④



下部の「更新をクリック」

「version:**215** mac:羅列数字」と表記が追加されるのを確認

上記表示がされれば、操作可能となります。

